

Problema de "rajado de cantos"

Este problema aparece con mucha frecuencia, sobre todo en los cantos de las piezas, de ahí su nombre.

Consiste en el cuarteado de la capas de pintura, provocado por la deformación de la madera al filtrarse la humedad. Los factores principales son:

- La calidad del soporte. En el caso del MDF, al disminuir la calidad (las fibras se encuentran menos compactas) aumenta la probabilidad de rajado.
- Buena o mala mecanización. Las zonas mal mecanizadas, de no cubrirse bien tienden a rajarse, cuarteando el producto.
- Mal cubrimiento del barniz y/o laca.