

Problema del "azuleado"

Este defecto consiste en que la superficie adquiere una tonalidad azul, una vez que se le ha aplicado el producto. Suele aparecer sobre tonos negros o rojos. Los motivos son los siguientes:

- Acabado excesivamente mate. Tendremos que utilizar un acabado más satinado.
- Capa de producto excesivamente gruesa. Para solucionarlo se disminuirá el grosor de la capa.